


# ПЕРЕХОД



Наименование	d1, мм	d2, мм	l1, мм	l2, мм	L, мм	p, мм
Переход 140/125	140	125	50	50	51	0.50
Переход 150/125	150	125	50	50	64	0.50
Переход 160/125		125	50	50	78	0.50
Переход 160/140	160	140	50	50	57	0.50
Переход 160/150		150	50	50	44	0.50
Переход 200/125		125	50	50	133	0.50
Переход 200/140		140	50	50	112	0.50
Переход 200/150	200	150	50	50	99	0.50
Переход 200/160		160	50	50	85	0.50
Переход 224/125		125	50	50	166	0.50
Переход 224/150		150	50	50	132	0.50
Переход 224/160	224	160	50	50	118	0.50
Переход 224/200		200	50	50	63	0.50
Переход 250/125		125	50	50	202	0.50
Переход 250/140		140	50	50	181	0.50
Переход 250/150	250	150	50	50	167	0.50
Переход 250/160		160	50	50	154	0.50
Переход 250/200		200	50	50	99	0.50
Переход 250/224		224	50	50	66	0.50
Переход 280/125		125	50	50	243	0.50
Переход 280/160		160	50	50	195	0.50
Переход 280/200	280	200	50	50	140	0.50
Переход 280/250		250	50	50	71	0.50
Переход 315/125		125	50	50	291	0.50
Переход 315/140		140	50	50	270	0.50
Переход 315/150		150	50	50	257	0.50
Переход 315/160		160	50	50	243	0.50
Переход 315/200	315	200	50	50	188	0.50
Переход 315/224		224	50	50	155	0.50
Переход 315/250		250	50	50	119	0.50
Переход 315/280		280	50	50	78	0.50
Переход 355/125		125	60	50	708	0.50
Переход 355/150		150	60	50	315	0.50
Переход 355/160		160	60	50	298	0.50
Переход 355/200		200	60	50	243	0.50
Переход 355/224	355	224	60	50	210	0.50
Переход 355/250		250	60	50	174	0.50
Переход 355/280		280	60	50	133	0.50
Переход 355/315		315	60	50	85	0.50

Наименование	d1, мм	d2, мм	l1, мм	l2, мм	L, мм	p, мм
Переход 400/125		125	60	50	424	0.7
Переход 400/150		150	60	50	385	0.7
Переход 400/160		160	60	50	365	0.7
Переход 400/200		200	60	50	310	0.7
Переход 400/224	400	224	60	50	277	0.7
Переход 400/250		250	60	50	241	0.7
Переход 400/280		280	60	50	200	0.7
Переход 400/315		315	60	50	152	0.7
Переход 400/355		355	60	60	97	0.7
Переход 450/150		150	60	50	462	0.7
Переход 450/160		160	60	50	446	0.7
Переход 450/200		200	60	50	378	0.7
Переход 450/224		224	60	50	346	0.7
Переход 450/250	450	250	60	50	310	0.7
Переход 450/280		280	60	50	269	0.7
Переход 450/315		315	60	50	221	0.7
Переход 450/355		355	60	60	166	0.7
Переход 450/400		400	60	60	109	0.7
Переход 500/200		200	80	50	447	0.7
Переход 500/224		224	80	50	414	0.7
Переход 500/250		250	80	50	378	0.7
Переход 500/280	500	280	80	50	337	0.7
Переход 500/315		315	80	50	289	0.7
Переход 500/355		355	80	60	234	0.7
Переход 500/400		400	80	60	177	0.7
Переход 500/450		450	80	60	109	0.7
Переход 560/200		200	80	50	554	0.7
Переход 560/224		224	80	50	517	0.7
Переход 560/250		250	80	50	461	0.7
Переход 560/280		280	80	50	420	0.7
Переход 560/315	560	315	80	50	371	0.7
Переход 560/355		355	80	60	317	0.7
Переход 560/400		400	80	60	260	0.7
Переход 560/450		450	80	60	191	0.7
Переход 500/560		500	80	80	122	0.7
Переход 600/250		250	80	50	516	0.7
Переход 600/280		280	80	50	475	0.7
Переход 600/315	600	315	80	50	427	0.7
Переход 600/355		355	80	60	372	0.7
Переход 600/400		400	80	60	315	0.7
Переход 600/450		450	80	60	246	0.7
Переход 600/500		500	80	80	177	0.7
Переход 600/560		560	80	80	95	0.7
Переход 630/250		250	80	50	557	0.7
Переход 630/280		280	80	50	516	0.7
Переход 630/315		315	80	50	468	0.7
Переход 630/355		355	80	60	413	0.7
Переход 630/400	630	400	80	60	356	0.7
Переход 630/450		450	80	60	287	0.7
Переход 630/500		500	80	80	219	0.7
Переход 630/560		560	80	80	136	0.7
Переход 630/600		600	80	80	81	0.7

Наименование	d1, мм	d2, мм	l1, мм	l2, мм	L, мм	p, мм
Переход 710/315		315	80	50	608	0.7
Переход 710/355		355	80	60	528	0.7
Переход 710/400		400	80	60	471	0.7
Переход 710/450	710	450	80	60	402	0.7
Переход 710/500		500	80	80	333	0.7
Переход 710/560		560	80	80	251	0.7
Переход 710/600		600	80	80	196	0.7
Переход 710/630		630	80	80	155	0.7
Переход 800/400		400	80	60	594	0.7
Переход 800/450		450	80	60	526	0.7
Переход 800/500		500	80	80	457	0.7
Переход 800/560	800	560	80	80	375	0.7
Переход 800/600		600	80	80	320	0.7
Переход 800/630		630	80	80	279	0.7
Переход 800/710		710	80	80	174	0.7
Переход 900/450		450	100	60	663	1
Переход 900/500		500	100	80	594	1
Переход 900/560		560	100	80	512	1
Переход 900/600	900	600	100	80	457	1
Переход 900/630		630	100	80	416	1
Переход 900/710		710	100	80	311	1
Переход 900/800		800	100	80	187	1
Переход 1000/500		500	100	80	732	1
Переход 1000/560		560	100	80	649	1
Переход 1000/600		600	100	80	594	1
Переход 1000/630	1000	630	100	80	553	1
Переход 1000/710		710	100	80	448	1
Переход 1000/800		800	100	80	490	1
Переход 1000/900		900	100	100	352	1
Переход 1120/1000	1120	1000	100	100	215	1
Переход 1250/630		630	100	80	897	1
Переход 1250/710		710	100	80	792	1
Переход 1250/800	1250	800	100	80	668	1
Переход 1250/900		900	100	100	531	1
Переход 1250/1000		1000	100	100	393	1
Переход 1250/1120		1120	100	100	229	1